

Ochotnicza Straż Pożarna w Łomiankach

<https://straz.lomianki.pl/osp/interwencje/statystyki-i-interwencje-w-202/14679,Zdarzenie-3602022.html>
02.05.2024, 00:14

Zdarzenie 360/2022

17.10.2022 - Alarm z systemu wykrywania tlenu węgla. Łomianki, ul. Baczyńskiego

O godzinie 13:53 zostaliśmy zadysponowani do alarmu z systemu wykrywania gazu w garażu podziemnym pod blokiem mieszkalnym na ul. Baczyńskiego w Łomiankach. Na miejsce udał się zastęp GBA Scania oraz GBA z JRG 11 Warszawa.

Po dojeździe wraz ze strażakami PSP przeprowadziliśmy rozpoznanie, podczas którego ustalono, że alarm dotyczy podwyższonego poziomu tlenu węgla spowodowanym wcześniej prowadzonymi tam pracami konserwacyjnymi. Z uwagi na rozważaną konieczność ewakuacji mieszkańców, KDR z PSP zalecił zadysponowanie dodatkowych sił i środków, które pomogłyby mu w szybkim sprawdzeniu wszystkich lokali. Dodatkowo z naszej strażnicy wyjechał zastęp GCBA, który dowiózł nowy sprzęt w jednostce, czyli wentylator akumulatorowy. Z jego pomocą, ratownicy pracujący w aparatach powietrznych wprowadzili dodatkową wentylację garażu. Tlenek węgla nie przedostał się do klatek schodowych i mieszkań ulokowanych powyżej, w związku z czym nie było konieczności wprowadzenia ewakuacji mieszkańców.

Po dojeździe zastępu z JRG Błonie, wyposażonego także w wentylator o napędzie akumulatorowym, kontynuowano pracę z użyciem drugiego wentylatora. Po usunięciu niebezpiecznego gazu z garażu, do pomieszczeń weszła załoga zadysponowanego wcześniej Pogotowia Gazowego w celu dokonania oceny swoim sprzętem pomiarowym. Wobec braku zagrożenia, nasze działania zostały zakończone, a my wróciliśmy do koszar.

W działaniach trwających do 15:18 uczestniczyło 6 druhów OSP Łomianki oraz zastępy GBA z OSP Dziekanów Polski, JRG 11 Warszawa i JRG Błonie.





[Poprzedni Strona](#)

[Następny Strona](#)